

DATA KARTA pro BasicMOST

ABG		ABP	A		Obecné Přemístění					
Získat		Položit	Návrat							
index x10	Akce na určitou vzdálenost	A	Pohyb těla	B	Získání kontroly	G	Umístění	P	index x10	
0	≤ 2 in. (5 cm)		Žádný pohyb těla		Bez získání kontroly Držet		Bez umístění Držet Hodit		0	
1	Na dosah				Uchopit lehký objekt Uchopit lehký objekt Simo		Odložit Volně tolerance		1	
3	1 – 2 kroky		Sednout bez ustavení Vstát bez ustavení Sehnout se a napřímit 50 %		Získat Ne-simo Získat těžký/objemný Získat neviděný Získat blokováný Promíchaný Rozpojit, Shromáždit		Volně tolerance při nevidění Umístit s ustavním Umístit s lehkým tlakem Umístit s dvojným umístěním		3	
6	3 – 4 kroky		Sehnout se a napřímit				Uložit s péčí Uložit s přesností Uložit neviděný Uložit blokováný Uložit velkým tlakem Uložit s mezipohyby		6	
10	5 – 7 kroků		Sednout Vstát						10	
16	8 – 10 kroků		Sehnout se a sednout, Vylézt nahoru, Slézt dolů, Vstát a sehnout se, Dveřmi						16	

Akce na určitou vzdálenost				Doplňkové hodnoty		A
Index	Kroky	Vzdálen (ft)	Vzdálen (m)			
24	11-15	38	12			
32	16-20	50	15			
42	21-26	65	20			
54	27-33	83	25			
67	34-40	100	30			
81	41-49	123	38			
96	50-57	143	44			
113	58-67	168	51			
131	68-78	195	59			
152	79-90	225	69			
173	91-102	255	78			
196	103-115	288	88			
220	116-128	320	98			
245	129-142	355	108			
270	143-158	395	120			
300	159-174	435	133			
330	175-191	478	146			

ABG		MXI	A		Řízené Přemístění					
Získat		Přemístit/Spustit	Návrat							
index x10	M		X			I		index x10		
	Přesun řízený		Procesní čas			Vyrovnání				
	Tlačit / Táhnout / Otáčet	Točit	sekundy	minuty	hodiny					
0	žádná činnost	žádná činnost	žádný procesní čas			žádné vyrovnání		0		
1	Tlačit/Táhnout/Otáčets≤12in.(30cm) Tlačit tlačítko Tlačit nebo táhnout přepínač Otáčet otočným knoflíkem		0,5 sec.	0,01 min.	0,0001 hr.	vyrovnání na 1 bod		1		
3	Tlačit/Táhnout/Otáčets>12in.(30cm) Tlačit/Táhnout s odporem Usadit Uvolnit Tlačit/Táhnout se zvýš.kontrolou Tlačit/Táhnout 2 etapy ≤12in.(30cm) Tlačit/Táhnout 2 etapy ≤60cm součet	1 otáčka	1,5 sec.	0,02 min.	0,0004 hr.	vyrovnání na 2 body ≤ 4 in. (10 cm)		3		
6	Tlačit/Táhnout 2 etapy>12in.(30cm) Tlačit/Táhnout 2 etapy>60cm součet Tlačit s 1-2 kroky	2 – 3 otáčky	2,5 sec.	0,04 min.	0,0007 hr.	vyrovnání na 2 body > 4 in. (10 cm)		6		
10	Tlačit/Táhnout 3 – 4 etapy Tlačit s 3 – 5 kroky	4 – 6 otáček	4,5 sec.	0,07 min.	0,0012 hr.			10		
16	Tlačit s 6 – 9 kroky	7 – 11 otáček	7,0 sec.	0,11 min.	0,0019 hr.	vyrovnání s přesností		16		

Tlačit/ Táhnout		Doplňkové hodnoty		M
Index	Kroky			
24	10-13			
32	14-17			
42	18-22			
54	23-28			
67	29-34			

Točit		Doplňkové hodnoty	
Index	Otáčky		
24	12-16		
32	17-21		
42	22-28		
54	29-36		

Procesní čas				X
Doplňkové hodnoty				
Index	Sek	Min	Hod	
24	9,5	0,16	0,0027	
32	13,0	0,21	0,0036	
42	17,0	0,28	0,0047	
54	21,5	0,36	0,0060	
67	26,0	0,44	0,0073	
81	31,5	0,52	0,0088	
96	37,0	0,62	0,0104	
113	43,5	0,72	0,0121	
131	50,5	0,84	0,0141	
152	58,0	0,97	0,0162	
173	66,0	1,10	0,0184	
196	74,5	1,24	0,0207	
220	83,5	1,39	0,0232	
245	92,5	1,54	0,0257	
270	102,0	1,70	0,0284	
300	113,0	1,88	0,0314	
330	124,0	2,06	0,0344	

ABG		ABP	*	ABP	A	Použití nástroje							
Získat nástroj		Položit nástroj	Použit nástroj	Položit nástroj	Návrat								
index x10	F		Utáhnout nebo Uvolnit			L					index x10		
	Činnost prstů	Činnost zápěstí			Činnost paže					Činnost nástroje			
	Rolování	Otočení	Rázy	Točení	Klepnutí	Otočení	Rázy	Točení	Úder	Průměr šroubu			
1	Prsty, šroubová k	ruka, šroubová k, ráčna, T-klíč	klíč na matice, Allen klíč	klíč na matice, Allen klíč, ráčna	ruka, kladivo	ráčna	T-klíč oboustranný	klíč na matice, Allen klíč	klíč na matice, Allen klíč, ráčna	ruka, kladivo	utahovačka	1	
1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
3	2	1	1	1	3	1	-	1	-	1	1/2" (6mm)	3	
6	3	3	2	3	6	2	1	-	1	3	1" (25mm)	6	
10	8	5	3	5	10	4	-	2	2	5		10	
16	16	9	5	8	16	6	3	3	3	8		16	
24	25	13	8	11	23	9	6	4	5	12		24	
32	35	17	10	15	30	12	8	6	6	16		32	
42	47	23	13	20	39	15	11	8	8	21		42	
54	61	29	17	25	50	20	15	10	11	27		54	

Umístění nástroje		P
Nástroj	Index	
Kladivo	0 (1)	
Prsty nebo ruka	1 (3 nebo 6)	
Nůž	1 (3)	
Nůžky	1 (3)	
Kleště	1 (3)	
Psací pomůcky	1	
Měřicí nástroje	1	
Pomůcky povrch.úpravy	1	
Šroubovák	3	
Ráčna	3	
T-klíč	3	
Klíč s uzavř.koncem	3	
Allen klíč	3	
Utahovačka	3	
Nastavitelný klíč	6	

Vyrovnání strojního nástroje		I
Index	Vyrovnání na	
3	Obrobek	
6	Rysku na stupnici	
10	Stupnici indikátoru	

Vyrovnání Netypických předmětů	
Index	Vyrovnání na
0	Proti zarážce (-kám)
3	1 vyrovnání k zarážce
6	2 vyrovnání k zarážce (-kám) 1 vyrovnání ke 2 zarážkám
10	3 vyrovnání k zarážce (-kám) 2-3 vyrovnání na linku

Charakteristiky atypických předmětů	
ploché, velký, tenký, ostrý, obtížně manipulovatelný	

DATA KARTA pro BasicMOST

ABG		ABP		* ABP		A		Použití nástroje								
Získat nástroj		Položit nástroj		Použití nástroj		Položit nástroj stranou		Návrat								
C Dělit				S Povrchová úprava			M Měření		R Zaznamenání			T Myšlení				
Index x10	Kroutit / Ohnout	Odštipnout	Ustříhnout	Řezat	Čistit vzduchem	Čistit kartáčem	Otřít	Měřit	Psát	Značit	Kontrolovat	Čist				
	kleště		nůžky	nůž	Získat Nesimo	kartáč	hadřík	měřicí pomůcky	tužka	značkováč	oči, prsty	oči				
		drát	střih(y)	řez(y)	sq.ft.(0,1m ²)	sq.ft.(0,1m ²)	sq.ft.(0,1m ²)	in (cm) ft. (m)	znaky	slova	znaky	body	-znaky, samost.slova	slovní text		
	1	stisk		1	-	-	-		1	-	Odfajfknutí	1	1	3		
	3		měkký	2	1	-	-	½	2	-	1 Linka	3	3	indikátorová hodiny	8	
	6	kroutit, ohnout smyčky	střední	4	-	Místo 1 dutina, bod	1 malý objekt	-	4	1	2	5	dokýlem zjistit teplotu	6	hodnota ze stupnice datum nebo čas	15
	10		tvrdý	7	3	-	-	1	6	-	3	9	vyřezat vadu	12	hodnota z mikrometru	24
	16	ohnout – závlačka		11	4	3	2	2	Pevná stupnice posuv.měřtko 12 in (30cm)	9	2	5			tabulková hodnota	38
	24			15	6	4	3	-	Lístkový spárometr	13	3	7				54
	32			20	9	7	5	5	Ocel.měř.pásmo 6 ft (2m) Hloubkový mikrometr	18	4	10				72
42			27	11	10	7	7	Vnější – Mikrometr 4 in (10cm)	23	5	13				94	
54			33					Vnitřní – Mikrometr 4 in (10cm)	29	7	16				119	

ATKFLVPTA		Ruční jeřáb						
Index x10	A Akce na určitou vzdálenost (kroky)	T Transport do 2 tun Stopy (metry)		K Zaháknout a Vyháknout	F Uvolnit objekt	V Vertikální přemístění	P Umístění	Index x10
		Prázdný	Naložený			Palce (cm)		
3	2				Bez změny směru	9 (20)	Bez změny směru	3
6	4				S jednou změnou směru	15 (40)	Ustavit jednou rukou	6
10	7	5 (1,5)	5 (1,5)		Se dvěma změnami směru	30 (75)	Ustavit oběma rukama	10
16	10	13 (4)	12 (3,5)		S jednou nebo více změnami směru, péče při manipulaci nebo s tlakem	45 (115)	Ustavit a umístit s jedním nastavením	16
24	15	20 (6)	18 (5,5)	Jeden nebo dva háky		60 (150)	Ustavit a umístit s několika nastaveními	24
32	20	30 (9)	26 (8)	Smyčka			Ustavit a umístit s několika nastaveními a tlakem	32
42	26	40 (12)	35 (10)					42
54	33	50 (15)	45 (13)					54

Časové jednotky

1 TMU	= 0,00001 hod
	= 0,0006 min
	= 0,036 sek
1 hodina	= 100 000 TMU
1 minuta	= 1 667 TMU
1 sekunda	= 27,8 TMU

Index	Intervalová hodnota TMU	MOST intervalová pásma TMU
0	0	0
1	10	1 – 17
3	30	18 – 42
6	60	43 – 77
10	100	78 – 126
16	160	127 – 196
24	240	197 – 277
32	320	278 – 366
42	420	367 – 476
54	540	477 – 601
67	670	602 – 736
81	810	737 – 881
96	960	882 – 1041
113	1130	1042 – 1216
131	1310	1217 – 1411
152	1520	1412 – 1621
173	1730	1622 – 1841
196	1960	1842 – 2076
220	2200	2077 – 2321
245	2450	2322 – 2571
270	2700	2572 – 2846
300	3000	2847 – 3146
330	3300	3147 – 3446